

MODELO DE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Atestamos que a empresa **FENITEC – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES LTDA - EPP**, situada na Av. Leste nº 100 – Bairro Ponto Certo – Camaçari/BA - CEP 42801170 executou de forma satisfatória o serviço abaixo citados:

Manutenção, através da substituição de eixo do induzido e rejuvenescimento do Motor Elétrico, conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

CONTRATO Nº 1610506

INÍCIO: 05/12/2016

FINAL: 17/02/2017

VALOR: R\$ 15.147,00

1. DADOS DO EQUIPAMENTO

MOTOR ELÉTRICO, modelo: 315, SIEMENS, Potência: 300 CV, 1160rpm
Tensão: 380 / 440 V.

2. ESCOPO

- Substituição do eixo do induzido do motor
- Usinagem do eixo.
- Confecção do novo eixo para montagem do mesmo ao induzido;
- Limpeza do equipamento: Carcaça e bobinado;
- Substituição dos rolamentos;
- Balanceamento do induzido;
- Montagem do equipamento.

Camaçari/BA, 05 de maio de 2017.

ELIEZER P. MOTA JUNIOR
ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO
PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 03.990.321/0001-79